

水道水質検査結果

令和7年10月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀渓系	丹生川上系	北山系	石榑北系		
	採水日	10月8日										
	気温 (°C)	28.7	29.0	29.9	29.2	28.0	27.0	26.5	26.8	26.5	29.2	
	水温 (°C)	24.5	24.0	27.0	23.0	23.5	25.0	22.0	25.1	25.0	23.5	
1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと									
38	塩化物イオン (mg/L)	3.7	3.7	3.9	6.4	6.1	2.6	2.5	2.6	2.5	2.7	200mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.6	0.6	<0.3	0.4	0.5	<0.3	3mg/L以下
47	pH値	7.7	7.8	6.9	6.9	7.2	7.2	7.5	7.9	7.1	8.2	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと									
49	臭気	異常なし	異常でないこと									
50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.1mg/L以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部