

水道水質検査結果

令和7年11月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀渓系	丹生川上系	北山系	石榑北系		
	採水日	11月11日										
	気温 (°C)	16.0	16.0	16.5	16.5	15.8	16.0	16.0	15.5	15.5	16.2	
	水温 (°C)	18.5	19.5	20.0	18.5	18.5	17.0	18.5	17.0	17.0	17.5	
1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと									
38	塩化物イオン (mg/L)	3.8	3.8	4.0	6.4	6.0	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	200mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	3mg/L以下
47	pH値	7.6	7.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.5	8.3	7.4	8.2	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常でないこと									
49	臭気	異常なし	異常でないこと									
50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/L)	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.1mg/L以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部