

水道水質検査結果

令和7年12月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
	採水日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	
	気温 (℃)	11.0	10.5	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.5	
	水温 (℃)	14.5	14.5	20.0	14.5	14.5	12.5	14.5	12.0	11.5	11.5	
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
38	塩化物イオン (mg/l)	4.5	4.5	4.5	7.2	7.0	3.4	2.8	3.0	2.9	3.2	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	3mg/l以下
47	pH値	7.6	7.8	7.0	6.9	7.0	7.0	7.5	7.8	6.9	8.3	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/l)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部