

水道水質検査結果

令和7年8月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
	採水日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日	
	気温（℃）	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	28.0	30.0	31.0	28.0	32.0	
	水温（℃）	28.0	28.0	30.0	25.0	26.0	27.0	23.7	28.0	25.0	28.0	
1	一般細菌（個/ml）	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
38	塩化物イオン（mg/l）	3.3	3.4	3.6	4.6	3.9	2.7	2.6	2.5	2.7	2.5	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/l)	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.3	3mg/l以下
47	pH値	7.7	7.8	7.6	7.0	7.1	7.2	7.5	8.1	7.2	8.5	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素（mg/l）	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部