

水道水質検査結果

令和8年3月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
	採水日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	3月10日	
	気温 (°C)	9.7	8.8	9.8	10.2	10.0	8.5	9.0	8.0	8.1	9.2	
	水温 (°C)	11.0	12.2	14.2	12.3	13.4	9.5	12.2	11.2	11.4	12.0	
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
38	塩化物イオン (mg/l)	7.4	7.5	5.0	8.6	8.2	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	3mg/l以下
47	pH値	7.8	7.8	6.9	7.0	6.9	7.1	7.6	7.9	7.2	8.2	5.8以上8.6以下
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/l)	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業(株) EP事業本部 環境サービス事業部