

水道水質検査結果

令和8年5月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
	採水日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	
	気温 (℃)	23.2	23.7	23.7	23.7	23.7	20.8	21.9	22.5	21.7	23.6	
	水温 (℃)	18.5	17.8	22.0	17.5	18.0	16.0	17.5	19.5	21.0	21.0	
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
39	塩化物イオン (mg/l)	4.3	4.4	4.7	6.8	5.9	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	200mg/l以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	0.5	<0.3	3mg/l以下
48	pH値	7.8	7.8	7.0	7.0	6.7	7.2	7.6	8.0	7.4	8.4	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
52	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素 (mg/l)	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部