

水道水質検査結果

令和8年6月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
	採水日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	
	気温（℃）	22.4	22.4	22.7	22.6	22.2	21.9	22.2	21.8	21.0	22.6	
	水温（℃）	20.0	21.0	22.0	21.0	20.0	20.2	19.0	22.1	21.0	22.0	
1	一般細菌（個/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
39	塩化物イオン（mg/l）	4.3	4.3	5.9	6.9	5.9	2.6	2.6	2.6	2.8	2.6	200mg/l以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3	0.4	<0.3	3mg/l以下
48	pH値	7.7	7.8	6.7	6.9	6.5	7.0	7.5	7.9	6.9	8.2	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	色度（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
52	濁度（度）	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素（mg/l）	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部