

水道水質検査結果

令和8年7月

番号	検査項目	北勢町		員弁町	大安町						藤原町	基準値
		浄水場系	田辺系		大井田系	宇賀系	宇賀溪系	丹生川上系	北山系	石樽北系		
	採水日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	
	気温（℃）	34.8	33.3	35.1	33.6	34.8	33.8	34.3	33.5	33.4	34.8	
	水温（℃）	24.0	26.5	25.5	24.0	22.5	23.5	23.0	27.8	25.4	27.5	
1	一般細菌（個/ml）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
39	塩化物イオン（mg/l）	3.3	3.3	4.1	3.9	3.9	2.5	2.2	2.4	2.5	2.6	200mg/l以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.3	3mg/l以下
48	pH値	7.6	7.7	6.9	6.9	6.7	7.1	7.5	8.0	7.3	8.4	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	色度（度）	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	<0.5	0.6	0.8	<0.5	5度以下
52	濁度（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素（mg/l）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1mg/l以上

水質検査依頼機関：夏原工業㈱ EP事業本部 環境サービス事業部